Deliberazioni Rep. n.1087/2026 Prot. n. 0071595 del 20/11/2026 - UOR: SI000071

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore Dott.ssa Giovanna Milisenda
Via del Vespro n 141-143
Tel. 091.6553002/03/04/05
Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Al Direttore dell'UOC
Ostetricia e Ginecologia a
Indirizzo Oncologico
Prof. Renato Venezia

E,p.c. All' U.O.C. Area
Economico Finanziaria e
Patrimoniale
Dott. Valerio Castiglia
Sig.ra Epifania Tinaglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione per apparecchiatura tipologia: MONITOR, marca: DATASCOPE (MINDRAY), modello SPECTRUM s/n: NM03850-B5 e sic 0000623 ubicata presso UOC Ostetricia e Ginecologia a indirizzo Oncologico

Relativamente all' apparecchiatura meglio descritta in oggetto, premesso che:

- il bene in argomento risulta tecnologicamente obsoleto
- e non più riparabile a causa dell'indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino delle condizioni di piena funzionalità;
- la ditta Polygon S.p.A., incaricata della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., con nota acquisita al Prot. n. 55678 del 15/09/2026, allegata alla presente, ha comunicato le condizioni tecniche dell'apparecchiatura e l'impossibilità di procedere al relativo ripristino funzionale;
- il Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, approvato con deliberazione n. 1102 del 09/12/2015, disciplina le procedure per la dismissione dei beni aziendali;

per quanto sopra esposto, si esprime parere tecnico favorevole alla dismissione dell'apparecchiatura sopra identificata, in quanto non più idonea all'utilizzo e non suscettibile di ripristino funzionale.

Si precisa che la dismissione definitiva del bene resta subordinata all'adozione del relativo provvedimento amministrativo e ai conseguenti adempimenti di cancellazione dall'inventario aziendale.

A seguito del perfezionamento della procedura di dismissione, il Direttore dell'U.O.C. in indirizzo potrà richiedere agli uffici competenti la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura secondo le procedure aziendali vigenti.

Nelle more del completamento dell'iter amministrativo, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a mantenere l'apparecchiatura fuori servizio, impedendone l'utilizzo e verificando la corretta apposizione dell'apposita targhetta recante la dicitura **"APPARECCHIATURA FUORI USO"**, predisposta dalla ditta Polygon S.p.A.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli uffici competenti.

Allegato: Nota Polygon S.p.A., acquisita al Prot. n. 55678 del 15/09/2026.

Il RUP
Servizio di Gestione e Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
Geom. Carmelo Salvatore Lanza

Prot. n. 0055678 del 15/09/2026 - UOR: 00.15.16

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS
MEDISOLVE GROUP

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 214/2026

Palermo 15/09/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia MONITOR, marca: DATASCOPE (MINDRAY), modello SPECTRUM s/n: NM03850-B5 e sic 0000623 ubicata presso UOC Ostetricia e Ginecologia a indirizzo Oncologico

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 197052), con la presente siamo a comunicare quanto segue:
il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto dell'apparecchio che non accende (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta MINDRAY.
La suddetta ditta ha però già dichiarato (- All.2 -) il modello "SPECTRUM" irreparabile e fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.
Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento.
Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.
Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

polygon.eu

polygon.ts@legalmail.it

polygon.ts@legalmail.it

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 197052
- All.2: Comunicazione EOS MINDRAY

POLYGON TECHNICAL SOLUTIONS

ORDINE DI LAVORO 197062

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Ostetricia e Ginecologia a Indirizzo Oncologico				
Reparto Ubicazione					
Ubicazione	PIANO 1, [01_05] SALA TRAVAGLIO				
Richiedente	EPIFANIA	**Riferimento**	.	**Tel**	2089
Nr. Inventario	0000623 MONITOR				
Sistema	0000623 MONITOR				
Produttore	DATASCOPE CORP				
Modello	MONDAPSP SPECTRUM				
Numero di serie	NM03850-B5	**Forma Presenza**	PROPRIETA	**Stato**	NORMAL
Data/Ora Richiesta	26/08/2026 12:10:00	**Richiesta Nr.**	RDL0031081		
Data/Ora Risposta	26/08/2026 12:10:00	**Data/Ora INIZIO**	27/08/2026 11:00:33		
Data Concordata	27/08/2026 11:00:00	**Data/Ora FINE**	31/08/2026 11:55:09		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	Non si accende				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Supervisione ditta esterna	27/08/2026 11:00:33	27/08/2026 11:45:39

TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina

NOTE: Si riscontra il difetto. Si concorda il ritiro nel pomeriggio.

MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	27/08/2026 15:30:44	27/08/2026 16:15:00

TIPO: Ritiro apparecchiatura dal reparto

NOTE: Si ritira per riparazione.

MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	31/08/2026 11:45:46	31/08/2026 11:55:09

TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina

NOTE: Si riscontra guasto all'alimentazione. Il ricambio necessario non è più disponibile, come da dichiarazione di casa madre. Si applica talloncino di fuori uso. Si riconsegna.

Note:


#[FDAVI] - 26-08-2026 13:06:43, EPIFANIA - 26-08-2026 13:06:24


non si accende

Tecnico: Geraci

Referente: Epifania

Data firma:31/08/2026





09.04.2021

Trezzano sul Naviglio (MI)

A chi di competenza

Oggetto: Termine supporto Accessori/Ricambi DATASCOPE (*)

Gentile Cliente,

in riferimento alla vostra richiesta, ci dispiace informarvi che, per le apparecchiature **DATASCOPE**, nello specifico **(*) Accutorr, Duo, Trio, Passport 2, Spectrum e Centrale Panorama**, non abbiamo più ricambi, e pertanto non possiamo dare seguito alla Vostra richiesta di preventivo/riparazione.

A disposizione per ogni chiarimento.
Cordialmente.

Mindray Medical Italy
Assistenza Tecnica

