

**Modello "B"**

da utilizzare per il fuori uso di apparecchiature elettromedicali e/o da laboratorio, computer monitor, stampanti e di ogni altro macchinario elettrico ed elettronico.

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All'Area Economico Finanziaria  
e Patrimoniale

Ufficio Patrimonio

**Oggetto:** Richiesta dismissione beni RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).


Con la presente si comunica che, presso questo/a (U.O./Dipartimento/Unità di Staff/Servizio, etc.), sono stati rinvenuti i seguenti beni mobili non più utilizzabili e, pertanto, da dichiarare fuori uso:

Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
PELLOSSIMETRO	NELCOR	N. 595	40424709	00431	718

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n.....del ....., si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico del** Vedesi Prot. 8188 (Vedasi art. 6.7 del Regolamento);
3. **Altro:** \_\_\_\_\_

Il Consegnatario Responsabile


  
(timbro e firma)