



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 03/04/2026

Al Responsabile U.O.C. Cardiocirurgia
 Prof.ssa Calogera Pisano

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N.1 CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO, marca MEDTRONIC INC, modello 5388, s/n: PFG153645R e sic 0007515 ubicato presso l' U.O.C. Cardiocirurgia

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0007515	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153645R	U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0016938 del 16.03.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P.

Giaccone di Palermo”, approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell’ apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell’Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell’inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall’Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell’atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell’U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell’ apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell’Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell’opportuna targhetta “APPARECCHIATURA IN FUORI USO” predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell’attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell’Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.


Il RUP
Geometra Carmelo Lanza



Il DEC
Geometra Aldo La Rosa



F.to Ing. Marika Pia Scozzaro




F.to Ing. Antonella Federico



Firmato da Antonella Federico

Data 03-04-2026

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONI"

Il Direttore dell’ U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda





Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 060/2026

Palermo 16/03/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia: CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO, marca MEDTRONIC INC, modello 5388 s/n: PFG153645R e sic 0007515 ubicata presso UOC Cardiochirurgia

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 183261), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto della scheda madre (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto richiedere i necessari ricambi alla ditta produttrice Medtronic Italia Spa.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello 5388 è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità delle parti di ricambio in commercio.

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento.

Vi chiediamo pertanto di attivare, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per la dismissione della suddetta.

Si comunica altresì che sono presenti in Azienda altri n.13 cardiostimulatori modello 5388 attualmente regolarmente funzionanti, i cui riferimenti sono riportati nella tabella sottostante:

INV SIC	tipologia	Descrizione Produttore	Modello Descrizione	Numero Seriale	Descrizione Reparto Ubicazione
0007509	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153655R	CARDIOCHIRURGIA
0007510	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153651R	CARDIOCHIRURGIA
0007511	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153655R	CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA
0007512	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153647R	CARDIOCHIRURGIA - S.O.
0007513	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153649R	CARDIOCHIRURGIA - S.O.
0007514	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153648R	CARDIOCHIRURGIA - S.O.
0007516	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153642R	CARDIOCHIRURGIA
0007517	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153652R	CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA
0007518	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG152652R	CARDIOCHIRURGIA - S.O.
0007520	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153627R	CARDIOCHIRURGIA
0007521	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153654R	CARDIOCHIRURGIA
0007522	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153646R	CARDIOCHIRURGIA
0007523	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153644R	CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA

0007524	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG153653R	CARDIOCHIRURGIA - S.O.
0007525	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG152653R	CARDIOCHIRURGIA

Preso atto di quanto sopra indicato, qualora il suddetto tavolo operatorio dovesse subire qualsiasi tipo di guasto la cui risoluzione preveda la necessaria sostituzione di ricambi, lo scrivente non potrà garantirne il ripristino funzionale e pertanto si invita codesta spett.le Azienda a programmare quanto prima possibile la loro sostituzione

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
 Via Laurentina 456/458
 00144 Roma
 P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns odl **183261**
- All.2: Dichiarazione di EOS Medtronic Italia Spa

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE		
Centro di Costo	UOC Cardiochirurgia		
Reparto Ubicazione	CARDIOCHIRURGIA		
Ubicazione			
Richiedente	GRASSO ROSARIA	Riferimento	Tel
Nr. Inventario	0007515 CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO		
Sistema	0007515 CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO		
Produttore	MEDTRONIC INC		
Modello	PCEMTD58 5388		
Numero di serie	PFG153645R	Forma Presenza	PROPRIETA Stato NORMAL
Data/Ora Richiesta	11/03/2026 14:00:00	Richiesta Nr.	RDL0029997
Data/Ora Risposta	11/03/2026 14:00:00	Data/Ora INIZIO	11/03/2026 14:30:44
Data Concordata	11/03/2026 14:00:00	Data/Ora FINE	13/03/2026 08:35:45
		Stato ODL	Intervento Terminato
Tipo	Manutenzione Correttiva		
Segnalazione	Non si accende più anche cambiando batterie		

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro		11/03/2026 14:30:44	11/03/2026 17:00:51
TIPO: Ritiro apparecchiatura dal reparto				
NOTE: ritiro apparecchiatura in laboratorio e prove di riparazione.				

GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	13/03/2026 08:15:39	13/03/2026 08:35:45
TIPO: Intervento risolutivo			
NOTE: a seguito comunicazione cm, di propone la dismissione dell'apparecchiatura, per obsolescenza ed esaurimento ricambi.			

Note:
FDAVI - 11-03-2026 14:55:05, GRASSO ROSARIA - 11-03-2026 14:54:37

Non si accende più anche cambiando batterie

 Tecnico:
 plances



 Referente:
 grasso



Data firma:13/03/2026

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel: +39 02 24137.1
Fax: +39 02 241381
www.medtronic.it

Spett.le

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo Giaccone"
Via del Vespro, 141
90127 Palermo

I.laplaca@polygon.eu

Milano, 26.04.2023

Prot. SAT 403/23 vd

**OGGETTO: OBSOLESCENZA Cardiostimolatore esterno mod. 5388 s/n PFG153650R
- vs. rif. email del 26.04.2023.**

In riferimento alla Vs. richiesta d'intervento citata in oggetto, con la presente Vi informiamo che, a causa della obsolescenza di tale apparecchiatura e del progressivo esaurimento delle scorte delle parti di ricambio, non ci è più possibile garantire per tale apparecchio, un adeguato servizio di assistenza tecnica.

La ns. Divisione Commerciale rimane a Vs. disposizione per formularVi una proposta economica su uno dei nuovi modelli da noi commercializzati.

Rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarificazioni si rendessero necessarie.

Distinti saluti.

Medtronic Italia S.p.A.
Ing. Nenad Radovanovic
Sr. Manager Service & Repair
Italy | Germany | Alpines | Greece