



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.technica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 10/04/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Oncologia
 Prof.re Giovanni Giammanco

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Dott.ssa Nadia Bilello
 Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS, marca POWERLAB, modello MPS, s/n: 9049831e sic 0004458 ubicato presso l' U.O.C. Oncologia

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0004458	GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS	POWERLAB	MPS	9049831	U.O.C. ONCOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per

conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0023253 del 10.04.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Geometra
Carmelo Salvatore Lanza



Il Collaboratore Ingegnere Clinico
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Firma O. P. Marika Pia Scozzaro
Data 10-04-2025



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACONE"


F.to Ing. Antonella Federico


Firma O. P. Antonella Federico
Data 10-04-2025



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACONE"

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda





Prot. n. 075/2025

Palermo 10/04/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

ing, Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS, marca POWERLAB, modello MPS, s/n: 9049831 e sic 0004458 ubicata presso l'U.O.C Oncologia

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 171441), siamo a comunicare quanto segue:

Il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto della scheda tastiera, scheda madre e chassis (- All.1 -), che vanno quindi acquistati e sostituiti.


La casa costruttrice ditta PowerLab, non esiste più ed a seguito di una ns indagine di mercato, non risulta essere più assistita da altre aziende del settore.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinarne il completo funzionamento ed obsolescenza tecnologica, a far data dal 09/04/2025

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale, si saluta cordialmente

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Allegati:

- All.1: ns ODL 171441

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39 06544681 - Fax +39 0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998767 Cap. Soc. € 6.480.000 00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39 029285580 - Fax +39 0292855902
www.polygon.eu - info.it@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125