



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Unità Operativa 69.01 Diagnostica per Immagini e Interventistica
Responsabile Prof. Giuseppe Brancatelli

Palermo, 17/03/2025

All'Area Economico Finanziaria e
Patrimoniale

Oggetto: dismissione per fuori uso.

In relazione all'oggetto, allegato alla presente, si trasmette mod. B richiesta dismissione beni.



Il Direttore
Prof. Giuseppe Brancatelli

Modello "B"

All'Area Economico Finanziaria
e Patrimoniale

Ufficio Patrimonio

Oggetto: Richiesta dismissione beni

Con la presente si comunica che, presso questa U.O.C 69.01 Diagnostica per Immagini, è stato rinvenuto il seguente bene mobile non più utilizzabile e non riparabile, pertanto, da dichiarare fuori uso:


Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	100658	8836	0006582

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n. 1102 del 09/12/2015, si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico del** _____ (Vedasi art. 6.7 del Regolamento);
3. **Altro:** _____

Il Consegnatario Responsabile

Prof. Giuseppe Brancatelli





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sedé legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.technica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 14/03/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Diagnostica per Immagini
Prof. Giuseppe Brancatelli

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale f.f.
Dott. Vincenzo Manzella


U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott.ssa Nadia Bilello
Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI, marca SONY CORP, modello UP 895 MD, s/n: 100658 e sic 0006582 ubicato presso l' U.O.C. Diagnostica per Immagini

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MOBELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0006582	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	100658	U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 044/2025

Palermo 12/03/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI, marca SONY CORP, modello UP 895 MD, s/n: 100658 e sic 0006582 ubicata presso l' UOC Diagnostica per immagini

In occasione dello svolgimento della ns attività di manutenzione ordinaria sull'apparecchiatura in oggetto (odl 171085), siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, ha riscontrato il guasto dell'apparecchio (cover spaccata - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta SONY CORP.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello UP 895 MD è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 19/02/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)

Francesco Macaluso
Polygon S.p.A.
 Via Laurentina 456/458
 00144 Roma
 P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 171085
- All.2: Comunicazione EOS SONY CORP.

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00144 Roma (RM) - Tel. +39 06514061 - Fax +39 0651408214 - Pagine IVA e C.F. n. 06915071002
 D.E.A. n. 90767 Cap.Soc. € 0,180.000.000 - Sede operativa: Via Gaspare Grassi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39 02528530 - Fax +39 0252853002
 www.polygon.it - info@spolygon.it

Creata con Sistema di Gestione Certificato secondo:
 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 27001
 UNI ISO 45001 UNI EN ISO 34001 SA 8000 UNI PDN 125

MD Cl Rev. 12/24

SONY

Sony Europe B.V. - Sede Secondaria Italiana

Via Angelo Rizzoli, 4 - 20132 Milano, Italia

Telefono: +39 02618351 Fax: +39 026125690

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: SEU.ITALY@LEGAL.MAIL.IT

Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA: IT10496600909 RUA: MI-1951003

A: Ing. Luciana La Placa

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 - 90127 Palermo

Data: 19/02/2025

OGGETTO: Dichiarazione di fuori supporto UP-895MD

Egr. Ing. La Placa,

Per dichiarare che:

- La stampante medica A6 UP-895MD è fuori produzione dall'anno 2002, mentre le parti di ricambio non sono più disponibili dall'anno 2009

A disposizione per chiarimenti,

Cordiali saluti

Luigi Saiani

European Channel Account Manager
Healthcare Solutions Business

