

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 110/2021
Palermo 23/12/2021

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Alessandro Ungaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AQUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, marca STORZ KARL GMBH & CO KG, modello POWERSHAVER SL. s/n: ME0619625 e sic 08048 ubicata presso l'UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S.O..

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 124630), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto dell'apparecchio (MANCATO RICONOSCIMENTO DEL MANIPOLO - All.1 -) ed ha pertanto provveduto alla richiesta dei necessari ricambi alla casa madre STORZ KARL GMBH & CO KG.


La suddetta STORZ ha però comunicato (- All. 2 -) che il POWERSHAVER SL (cod. 28721004-1) in oggetto è fuori supporto in quanto non sono più disponibili le parti di ricambio.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione del monitor per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 22/12/2021.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso dello stesso, che è stato riconsegnato non riparato in reparto.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA
(Ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 124630
- All.2: Comunicazione EOS STORZ KARL GMBH & CO KG

ORDINE DI LAVORO

124630

Presidio	PPG	A.O.U. PAOLO GIACCONE
Centro di Costo	36.01.0	UOC Ortopedia
Reparto Ubicazione	11_08	Ortopedia E Traumatologia - S.O.

Ubicazione

Richiedente	ARENA	Tel.	Riferimento	Tel.
--------------------	-------	-------------	--------------------	-------------

Nr. Inventario	0008048	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA	Liv.	2
-----------------------	---------	--	-------------	---

Sistema	0008050	CARRELLO ELETTRIFICATO
----------------	---------	------------------------

Produttore	STORZ KARL GMBH & CO KG	Criticità Apparecchiatura:	NON CRITICA
-------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------

Modello	SHU	POWERSHAVER SL
----------------	-----	----------------

Numero di Serie	ME0619625	Forma Presenza	ENTE	Stato App.to	Normal
------------------------	-----------	-----------------------	------	---------------------	--------

Data/Ora Richiesta	12/11/2021 10:20:00	Richiesta Nr.	RDL0019893
---------------------------	---------------------	----------------------	------------

Data/Ora Risposta	12/11/2021 10:20:00	Data/Ora INIZIO	12/11/2021 10.30
--------------------------	---------------------	------------------------	------------------

Data Concordata	12/11/2021 10.20	Data/Ora FINE	22/12/2021 9.00
------------------------	------------------	----------------------	-----------------

Nr. Rap. Interno		STATO ODL	Intervento Terminato
-------------------------	--	------------------	----------------------

Nr. Rap. Esterno		TIPO	MC Manutenzione correttiva
-------------------------	--	-------------	----------------------------

Sanificata		Ditta	
-------------------	--	--------------	--

Data/Ora Autorizzazione ditta Esterna	
--	--

Problema segnalazione	MESSAGGIO VISUALIZZATO "DEFAULT"
------------------------------	----------------------------------

DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO

FMACALUSO - 12-11-2021 10:16:27, ARENA - 12-11-2021 10:16:21

MESSAGGIO VISUALIZZATO "DEFAULT"

ADDETTI ASSEGNATI

CODICE	NOME E COGNOME
51	GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

AZIONI ESEGUITE


ADDETTO	DATA/ORA INIZIO	DATA/ORA FINE
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	12/11/2021 10:30	12/11/2021 11:30

TIPO AZIONE Intervento non risolutivo

NOTE AZIONE si riscontra errore all'avvio. mancato riconoscimento manipolo. verifica funzionamento manipolo su altra app.con esito regolare. effettuati tentivi di ripristino sistema. il guasto non si elimina. si ritira app. completa di manipolo s/n pvd3v005

FIRMA:

Arena Placido



Pietro Nicolosi	16/11/2021 16:40	16/11/2021 16:45
------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO AZIONE Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi

NOTE AZIONE INOLTRATA VIA MAIL A DITTA ESTERNA RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO CON SPEDIZIONE DEL"APP. DDT N.160

Pietro Nicolosi	25/11/2021 10:05	25/11/2021 10:10
------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO AZIONE Effettuato sollecito

NOTE AZIONE EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA

Pietro Nicolosi	03/12/2021 11:05	03/12/2021 11:10
------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO AZIONE Effettuato sollecito

NOTE AZIONE EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA

Pietro Nicolosi	16/12/2021 10:45	16/12/2021 10:50
------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO AZIONE Effettuato sollecito

NOTE AZIONE INOLTRATO SOLLECITO VIA MAIL A DITTA ESTERNA

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	22/12/2021 08:30	22/12/2021 09:00
-------------------------------	-------------------------	-------------------------

TIPO AZIONE Inoltrata al SIC proposta di Fuori Uso

NOTE AZIONE si consegna app. non riparata . si propone dismissione a seguito comunicazione di casamadre che dichiara l'apparecchiatura non più riparabile

ORDINE DI LAVORO


124630

ODL



INV



	Giuseppe Prestigiacomio		Arena Placido
Tecnico		Utilizzatore	

Verona, 17 dicembre 2021

Spettabile
POLYGON SpA
c/o Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Via del Vespro, 141
90127 Palermo.

OGGETTO: Dichiarazione "End Of Service" articolo 28721004-1.

Egregi Signori,

Vi comunichiamo che il dispositivo medicale KARL STORZ cod. 28721004-1 non è più in produzione. Non è possibile procedere alla riparazione dello stesso poiché i pezzi di ricambio non sono più reperibili.

Distinti saluti.

KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L.



Gianluca Buonomo
Head of Technical Service Center