



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 22/04/2025

Al Direttore U.O.C. Cladibior
 Prof. Francesco Dieli

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Dott.ssa Nadia Bilello
 Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA, marca RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD, modello GALAXY S, s/n: 13371 e sic 0005684 ubicato presso l' U.O.C. CLADIBIOR

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0005684	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD	GALAXY S	13371	U.O.C. CLADIBIOR

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione

pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0025430 del 22.04.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.


Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.


Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.


Geometra
Carmelo Salvatore Lanza

Il Collaboratore Ingegnere Clinico
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro





F.to Ing. Antonella Federico

Firmato da Antonella Federico
Data 22-04-2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONI"

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda





POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 089/2025

Palermo 22/04/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOU P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA, marca: RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD (BIOAIR SPA), modello GALAXY S s/n: 13371 e sic 0005684 ubicata presso l' UOC CLADIBIOR

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 172191), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, ha riscontrato il guasto della scheda logica (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta BIOAIR SPA.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello GALAXY S è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 10/04/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


 Polygon S.p.A.
 Via Laurentina 456/458
 00144 Roma
 P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 172191
- All.2: Comunicazione EOS BIOAIR SPA

Presidio A.O.U. PAOLO GIACCONE
Centro di Costo UOC CLADIBIOR
Reparto Ubicazione [04_05] LABORATORIO CLADIBIOR
Ubicazione
Richiedente MURTAS **Riferimento** **Tel**
Nr. Inventario 0005684 INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA
Sistema 0005684 INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA
Produttore RS BIOTECH LABORATORY EQUIPMENT LTD
Modello IACRBOGS GALAXY S
Numero di serie 13371 **Forma Presenza** ENTE **Stato** NORMAL
Data/Ora Richiesta 03/04/2025 12:31:50 **Richiesta Nr.** RDL0026939
Data/Ora Risposta 03/04/2025 12:31:50 **Data/Ora INIZIO** 04/04/2025 11:00:03
Data Concordata 04/04/2025 09:30:00 **Data/Ora FINE** 10/04/2025 11:20:47
Stato ODL Intervento Terminato
Tipo Manutenzione Correttiva
Segnalazione NON RILEVA LA PERCENTUALE DELL'OSSIGENO


AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	04/04/2025 11:00:03	04/04/2025 14:00:09
TIPO: Intervento non risolutivo NOTE: verifica guasto, smontaggio ricerca, probabile scheda logica non funzionante, smontaggio e controllo in laboratorio.				
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	10/04/2025 11:00:26	10/04/2025 11:20:47
TIPO: Intervento risolutivo NOTE: dopo comunicazione di cm, di non riparabilità, si procede con proposta di dismissione.				


Note:
PNICOLOSI - 03-04-2025 12:34:49, MURTAS - 03-04-2025 12:34:35

NON RILEVA LA PERCENTUALE DELL'OSSIGENO

Tecnico:
PLANCES



Referente:
murtas



Data firma:10/04/2025

Siziano 30/08/2023


A chi di interesse

Oggetto: Dichiarazione di obsolescenza INCUBATORE GALAXY S.

La presente per dichiarare che, essendo l'incubatore in oggetto fuori produzione da oltre 10 anni, non sono più disponibili pezzi di ricambio per la riparazione della stessa.

Tale componentistica non solo non è più disponibile presso i nostri magazzini, ma risulta anche non reperibile dai fornitori e non esistono componenti equivalenti e compatibili.

Distinti Saluti,



Eugenio Cesana

Product Manager

