

Modello "B"

da utilizzare per il fuori uso di apparecchiature elettromedicali e/o da laboratorio, computer monitor, stampanti e di ogni altro macchinario elettrico ed elettronico.

All'Area Economico Finanziaria
e Patrimoniale
Ufficio Patrimonio

Oggetto: Richiesta dismissione beni RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Con la presente si comunica che, presso questo/a (U.O./Dipartimento/Unità di Staff/Servizio, etc.), sono stati rinvenuti i seguenti beni mobili non più utilizzabili e, pertanto, da dichiarare fuori uso:

Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
MONITOR	FUDUKA	DSC7300	50000220		03135
BASE MONITOR	FUDUKA	AS700	37060117		03136

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n. 1102 del 09/12/2015, si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico del_28/12/2020_(Vedasi art. 6.7 del Regolamento);**
3. **Altro:** _____

Il Consegnatario Responsabile

(timbro e firma)

13/10/2025

Prot. n. 106/2025

Palermo 22/05/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025. - Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI, marca FUKUDA DENSHI CO LTD modello DS 7300 s/n: 50000220 50000111 e sic 0003135 ubicata presso l' UOC Malattie infettive e tropic

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 173132), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del display (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre **FUKUDA DENSHI CO LTD**.

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All.2 -) che il **MONITOR DS 7300** è fuori produzione dall'anno 2008 e non sono più disponibili i ricambi in commercio.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto e del master **MONITOR HS 700** inventario sic 0003136, per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 20/05/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso delle stesse.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

POLYGON SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 173132
- All.2: Dichiarazione di obsolescenza **FUKUDA DENSHI CO LTD**

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 5.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002
www.polygon.eu - info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Mal. infettive e tropic.				
Reparto Ubicazione	MALATTIE INFETTIVE				
Ubicazione					
Richiedente	GRECO POLITO	Riferimento	Tel		
Nr. Inventario	0003135	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI			
Sistema	0003136 MONITOR				
Produttore	FUKUDA DENSHI CO LTD				
Modello	MTVFUKZZ DS 7300				
Numero di serie	50000220 50000111	Forma Presenza	ENTE	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta	19/05/2025 14:30:00	Richiesta Nr.	RDL0027260		
Data/Ora Risposta	19/05/2025 14:30:00	Data/Ora INIZIO	20/05/2025 12:20:20		
Data Concordata	20/05/2025 12:00	Data/Ora FINE	20/05/2025 12:50:17		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	NON MOSTRA TRACCIATO ECG				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	20/05/2025 12:20:20	20/05/2025 12:50:17

TIPO: Intervento non risolutivo


NOTE: Si riscontra guasto al display. Come da comunicazione di casa madre, non sono c'è disponibilità di ricambi per fine supporto. Per tanto seguirà proposta di dismissione al S I C I. Si applicano bollini rossi (anche al modulo associato a ente Sic03136)

Note:


LLAPLACA - 19-05-2025 14:58:11, GRECO POLITO - 19-05-2025 14:58:02

NON MOSTRA TRACCIATO ECG

Tecnico:
Geraci



Referente:
Greco Polito



Data firma:20/05/2025

Via P. Veronese,5 - 90145 Palermo
Tel. 091/6859880 - 229116
FAX 091227547

Email ceastpa@virgilio.it - service@ceast-pa.it

Data ▪ **14.11.2022**
Vs Rif: ▪ ODL 139900 del 14/11/2022

Spettabile
Polygon
c/o Policlinico
Palermo

Oggetto ▪ **Lettera di obsolescenza**

In riferimento alla Vs. richiesta e mail del 14.11.2022, ODL 139900, desideriamo informarvi che il materiale di ricambio richiesto per Monitor DS 7300 Fukuda Denshi non è più reperibile a causa dell'obsolescenza tecnologica dell'apparecchiatura in oggetto, fuori produzione dall'anno 2008.

Tale circostanza ci induce a proporre la sostituzione dei vecchi prodotti con l'acquisto di quelli di nuova generazione, che rispondono in termini di sicurezza alle più recenti normative europee. In quest'ottica il nostro ufficio commerciale Vi potrà offrire interessanti proposte di vendita.

Con l'Augurio di farVi cosa gradita siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Fukuda Denshi
Servizio Assistenza Tecnica

