



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 09/12/2025

Al Responsabile dell'U.O.S. Utic
 Prof.ssa Egle Corrado

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Dott.ssa Valerio Castiglia
 Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI, marca FUKUDA DENSHI CO LTD, modello DS 7300, s/n: 50000706, inv. SIC 0004075 ubicato presso l'U.O.S. Utic

Relativamente all'apparecchiatura di seguito indicata:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0004075	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7300	50000706	U.O.S. UTIC

Tenuto conto che l'apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell'indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0068253 del 19.11.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in

oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discario dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione dei beni, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Marika Pia Scozzaro


F.to Ing. Antonella Federico

Antonella Federico

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda

Giovanna Milisenda



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 195/2025

Palermo 19/11/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI, marca FUKUDA DENSHI CO LTD modello DS 7300 s/n: 50000706 e sic 0004075 ubicata presso l'U.O.S UTIC

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 178107), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del modulo nibp (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre **FUKUDA DENSHI CO LTD**.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che **il MONITOR DS 7300** è fuori produzione dall'anno 2008 e non sono più disponibili i ricambi in commercio.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto e del master MONITOR HS 700 inventario sic 0004076, per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 11/11/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

POLYGON SpA

(ing. Francesco Macaluso)

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
p. iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 178107
- All.2: Dichiarazione di obsolescenza **FUKUDA DENSHI CO LTD**

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE			
Centro di Costo	UOS UTIC			
Reparto Ubicazione	UTIC			
Ubicazione				
Richiedente		Riferimento		Tel
Nr. Inventario	0004076 MONITOR			
Sistema	0004076 MONITOR			
Produttore	FUKUDA DENSHI CO LTD			
Modello	MONFUK70 HS 700			
Numero di serie	50000164	Forma Presenza	ENTE	Stato NORMAL
Data/Ora Richiesta	11/11/2025 10:57:00	Richiesta Nr.		RDL0028885
Data/Ora Risposta	11/11/2025 10:57:00	Data/Ora INIZIO		11/11/2025 12:00:36
Data Concordata	11/11/2025 12:30:00	Data/Ora FINE		11/11/2025 12:30:41
		Stato ODL		Intervento Terminato
Tipo	Manutenzione Correttiva			
Segnalazione	Guasto al rilevatore di pressione arteriosa.			

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	11/11/2025 12:00:36	11/11/2025 12:30:41

TIPO: Intervento non risolutivo

NOTE: si riscontra mancata lettura nibp. si riscontra guasto interno scheda . si propone fuori uso a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto

Note:


GGATTO - 11-11-2025 11:03:44, GGATTO - 11-11-2025 11:03:34

guasto al rilevatore di pressione arteriosa
Padiglione 12A piano zero richiedente cacioppo

Tecnico:
Giuseppe Prestigiacomio



Referente:
cacioppo Massimiliano



Data firma: 11/11/2025



Agenzia 

via P. Veronese,5 - 90145 Palermo
Tel. 091/6859880 - 229116
FAX 091227547
Email ceastpa@virgilio.it - service@ceast-pa.it

Data • **14.11.2022**
Vs Rif: • ODL 139900 del 14/11/2022

Spettabile
Polygon
c/o Policlinico
Palermo

Oggetto • **Lettera di obsolescenza**

In riferimento alla Vs. richiesta e mail del 14.11.2022, ODL 139900, desideriamo informarvi che il materiale di ricambio richiesto per Monitor DS 7300 Fukuda Denshi non è più reperibile a causa dell'obsolescenza tecnologica dell'apparecchiatura in oggetto, fuori produzione dall'anno 2008.

Tale circostanza ci induce a proporre la sostituzione dei vecchi prodotti con l'acquisto di quelli di nuova generazione, che rispondono in termini di sicurezza alle più recenti normative europee. In quest'ottica il nostro ufficio commerciale Vi potrà offrire interessanti proposte di vendita.

Con l'Augurio di farVi cosa gradita siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Fukuda Denshi
Servizio Assistenza Tecnica

