



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 02/04/2026

Al Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
 Prof.re Renato Venezia

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N.1 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER, marca ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB, modello TORNADO, s/n: SEV08021136 e sic 0005841 ubicata presso l' U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0005841	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB	TORNADO	SEV08021136	U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0016296 del 12.03.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P.

Giaccone di Palermo”, approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell’ apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell’Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell’inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall’Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell’atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell’U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell’ apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell’Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell’opportuna targhetta “APPARECCHIATURA IN FUORI USO” predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell’attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell’Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico

Il Direttore dell’ U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda



Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 054/2026

Palermo 12/03/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia: LAVAGGIO E DISINFEZIONE APPARECCHIO PER, marca ARJO HOSPITAL EQUIPMENT modello TORNADO s/n: SEV08021136 e sic 0005841 ubicata presso UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL **183145**), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del motore apertura portello (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto richiedere i necessari ricambi alla ditta produttrice ARJO Italia SpA.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello TORNADO è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità delle parti di ricambio in commercio.

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento.

Vi chiediamo pertanto di attivare, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per la dismissione della suddetta.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL **183145**
- All.2: Dichiarazione di EOS ARJO Italia SpA



Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Ostetricia e Ginecologia a Indirizzo Oncologico				
Reparto Ubicazione	OSTETRICIA E GINECOLOGIA				
Ubicazione					
Richiedente	IACONA	Riferimento	.	Tel	091 655 5472
Nr. Inventario	0005841 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER				
Sistema	0005841 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER				
Produttore	ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB				
Modello	LAVXXX TORNADO				
Numero di serie	SEV08021136	Forma Presenza	PROPRIETA	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta	02/03/2026 17:11:00	Richiesta Nr.	RDL0029936		
Data/Ora Risposta	02/03/2026 17:11:00	Data/Ora INIZIO	03/03/2026 09:00:00		
Data Concordata	03/03/2026 09:00:00	Data/Ora FINE	03/03/2026 10:00:00		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	Non funzionante nel eseguire il lavaggio, posta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia primo piano edificio 1A,				


AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro		03/03/2026 09:00:00	03/03/2026 10:00:00
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: si riscontra asse motore apertura portello piegato. si propone fuori uso , a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fine supporto				


Note:
FDAVI - 03-03-2026 09:07:29, IACONA - 03-03-2026 09:07:08

non funzionante nel eseguire il lavaggio, posta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia primo piano edificio 1A,

 Tecnico:
 Giuseppe Prestigiacomò



 Referente:
 silvana iacona



Data firma:04/03/2026

Roma 2023

Oggetto: Obsolescenza lavapadelle TORNADO

Egr. cliente,

in merito alla Sua gentile richiesta desideriamo innanzitutto ringraziarVi per la fiducia accordataci nell'aver scelto da molti anni i prodotti ed il supporto Arjo per la disinfezione e l'igiene dei vostri pazienti. Con l'avvento di nuove tecnologie e sulla base della gestione globale del ciclo di vita del prodotto, Arjo ha interrotto la produzione del lavapadelle **TORNADO, s/n SEV0813141**. Si evidenzia che, in qualità di produttore, abbiamo l'obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per l'intero ciclo di vita (10 anni) dalla data di ultima produzione. In virtù di quanto sopra, per i suddetti ausili, ad oggi non è più possibile effettuare la fornitura di parti di ricambio ed il supporto sotto la forma di contratto di manutenzione.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per consigliarvi al meglio nell'eventuale sostituzione del prodotto.

Cordiali saluti,

Marco Basile
Legale Rappresentante
Arjo Italia SpA

Arjo Italia SpA

Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma
Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223
E-mail: Ufficio.Care@arjo.com - www.arjo.com
PEC: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it
Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.
C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A. 798403 - Reg. Trib. Soc. n° 5924/94
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT3000100501600000000007736 - BIC: BNLITRRXXX

Azienda con Sistema di Gestione di Qualità
Certificato secondo le norme
ISO 9001 e ISO 13485
Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009
Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di Arjo AB